

# Niveles de Respaldo UPS PULSAR 5 7 11 KVA

MGE

Office Protection Systems

An Eaton Brand

Una vez seleccionado el UPS o No Break de acuerdo a su Aplicación o Nivel de Protección es importante que tomes en cuenta el Tiempo de Respaldo que exige o necesita tu Negocio:

- ✓ Tiempo necesario para respaldar tu información
- ✓ Tiempo para seguir operando o trabajando de minutos a horas

PULSAR MX 5000 RT (4500 w)										
Nivel de carga en %	20	30	40	50	60	70	80	90	100	%
Nivel de carga en watts	900	1350	1800	2250	2700	3150	3600	4050	4500	watts
MX RT	36	23	17	13	10	8	7	6	5	minutos
MX RT + 1 EXB	132	87	64	50	40	33	29	25	22	
MX RT + 2 EXB	232	156	116	91	74	62	53	47	41	
MX RT + 3 EXB	332	225	169	134	110	93	80	70	62	



Pulsar MX

EXRT 7KVA (4900 w)										
Nivel de carga en %	20	30	40	50	60	70	80	90	100	%
Nivel de carga en watts	980	1470	1960	2450	2940	3430	3920	4410	4900	watts
EXRT 7 KVA										minutos
EXRT 7 KVA + 1 EXB	60	37	26	19	15	12	10	8	7	
EXRT 7 KVA + 2 EXB	128	80	58	45	37	32	28	23	20	
EXRT 7 KVA + 3 EXB	210	135	98	78	65	53	48	40	38	
EXRT 7 KVA + 4 EXB	330	210	150	115	93	78	65	59	50	
EXRT 7 KVA + 5 EXB	390	240	178	140	110	98	80	70	60	
EXRT 7 KVA + 6 EXB	490	310	220	170	140	118	100	90	80	



EX RT

EXRT 11KVA (8000 w)										
Nivel de carga en %	20	30	40	50	60	70	80	90	100	%
Nivel de carga en watts	1600	2400	3200	4000	4800	5600	6400	7200	8000	watts
EXRT 11 KVA										minutos
EXRT 11 KVA + 1 EXB	51	30	21	15	12	10	9	8	5	
EXRT 11 KVA + 2 EXB	112	68	48	37	30	25	21	19	15	
EXRT 11 KVA + 3 EXB	161	100	70	55	43	35	30	26	23	
EXRT 11 KVA + 4 EXB	218	140	105	83	70	58	50	45	40	
EXRT 11 KVA + 5 EXB	275	180	135	110	90	78	65	59	52	
EXRT 11 KVA + 6 EXB	370	235	170	138	112	87	80	77	65	

Distribuidor Autorizado

MEXICO

ventas@sps.tc

Tel: (55) 50 63 71 60

Tlalnepantla, Edo de Méx.

MONTERREY

ventas.norte@sps.tc

Tel: (81) 81 23 02 76

Monterrey, N.L



www.sps.tc